



CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "MARTESANA EST"

COMUNI DI POZZO D'ADDA - TREZZANO ROSA - VAPRIO D'ADDA
Città Metropolitana di Milano
20069 - P.zza Cavour, 26 - Tel. 029094428 - Fax. 0290989520 -
UFFICIO DEL COMANDANTE
E-Mail: polizialocale@comune.vapriodadda.mi.it
PEC: polizialocale.vapriodadda@legalmail.it



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER ULTRALYTE"

In data 06/08/21 alle ore 10.35 in località VIA DANTE - VAPRIO D'ADDA - MI
i sottoscritti COMMISSARIO CAPO COORDINATORE - STEFANO ROSSI
In servizio presso POLIZIA LOCALE "MARTESANA EST"
hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER ULTRALYTE matr. _____
omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n.1824 del 20/03/2000 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. 6859-2021-ACC del 28/01/21 relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 2606/2021 del 02-08-21 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

CONTROLLO DI INTEGRITA' DEL DISPLAY	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
CONTROLLO A DISTANZA FISSA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO DEL MIRINO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da permettere la stampa delle infrazioni simulate;
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO:	ORARIO FINE:
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20):	<u>21</u>	<u>10.47</u>
NUMERO MISURE ATTRIBUITE CORRETTAMENTE (RILEVATE):		<u>11.24</u>
% MISURE CORRETTE (RILEVATE/TOTALE):	ESITO:	<input type="checkbox"/> ≥ 95% POSITIVO <input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Al sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:

06 AGO 2021

IL COMANDANTE
Commissario Capo C.
(Stefano Rossi)



Prot. n. 10007
DEL 06/08/2021